

Inverter Stromerzeuger SG3400i

Fehlerbild:

Neugerät lässt sich mit Starterkit oder Elektrostarter nicht starten

Ursache:

Batterie nicht angeschlossen, Verbindungskabel von der Batterie zur Steuerung nicht angeschlossen

Lösung:



- Schrauben vom Schutzgitter lösen



- Überprüfen Sie bitte den Kontakt des Plus- und Minuspols der Batterie



- Überprüfen Sie die Steckverbindung möglicherweise ist diese nicht zusammengesteckt oder hat sich gelöst